


WT-3/8-C



SMALL LINES

WT-3/8-C JETTING CHART

PUMP PRESSURE	PUMP OUTPUT		HEAD OFFSET	FRONT JET 15°	REAR JETS (2) 150°
2000 PSI / 140 BAR 150 FT HOSE W/ 3/8" ID	5 gpm	19 l/min	R60	AP2 022	AP2 038
	6 gpm	22 l/min	R60	AP2 024	AP2 042
	7 gpm	26 l/min	R60	AP2 026	AP2 047
	8 gpm	30 l/min	R31	AP2 026	AP2 052
	9 gpm	34 l/min	R31	AP2 029	AP2 052
	10 gpm	38 l/min	R31	AP2 029	AP2 057
	11 gpm	42 l/min	R31	AP2 029	AP2 063
2000 PSI / 140 BAR 300 FT HOSE W/ 3/8" ID	12 gpm	45 l/min	R31	AP2 029	AP2 069
	5 gpm	19 l/min	R60	AP2 022	AP2 038
	6 gpm	22 l/min	R60	AP2 024	AP2 042
	7 gpm	26 l/min	R60	AP2 026	AP2 047
	8 gpm	30 l/min	R31	AP2 026	AP2 052
	9 gpm	34 l/min	R31	AP2 029	AP2 057
3000 PSI / 210 BAR 150 FT HOSE W/ 3/8" ID	10-12 gpm	38-45 l/min	R31	AP2 029	AP2 063
	5 gpm	19 l/min	R60	AP2 022	AP2 035
	6 gpm	22 l/min	R60	AP2 024	AP2 038
	7 gpm	26 l/min	R60	AP2 026	AP2 042
	8 gpm	30 l/min	R60	AP2 026	AP2 042
	9 gpm	34 l/min	R31	AP2 029	AP2 047
	10-11 gpm	38-42 l/min	R31	AP2 029	AP2 052
3000 PSI / 210 BAR 300 FT HOSE W/ 3/8" ID	12 gpm	45 l/min	R31	AP2 029	AP2 057
	5 gpm	19 l/min	R60	AP2 022	AP2 035
	6 gpm	22 l/min	R60	AP2 024	AP2 038
	7 gpm	26 l/min	R60	AP2 026	AP2 042
	8 gpm	30 l/min	R31	AP2 026	AP2 047
	9 gpm	34 l/min	R31	AP2 029	AP2 047
	10 gpm	38 l/min	R31	AP2 029	AP2 052
4000 PSI / 280 BAR 150 FT HOSE W/ 3/8" ID	11 gpm	42 l/min	R31	AP2 029	AP2 057
	12 gpm	45 l/min	R31	AP2 029	AP2 063
	5 gpm	19 l/min	R60	AP2 022	AP2 032
	6 gpm	22 l/min	R60	AP2 024	AP2 035
	7 gpm	26 l/min	R60	AP2 026	AP2 038
	8 gpm	30 l/min	R31	AP2 026	AP2 042
	9 gpm	34 l/min	R31	AP2 029	AP2 042
4000 PSI / 280 BAR 300 FT HOSE W/ 3/8" ID	10-11 gpm	38-42 l/min	R31	AP2 029	AP2 047
	12 gpm	45 l/min	R31	AP2 029	AP2 052
	5 gpm	19 l/min	R60	AP2 022	AP2 032
	6 gpm	22 l/min	R60	AP2 024	AP2 035
	7 gpm	26 l/min	R60	AP2 026	AP2 038
	8 gpm	30 l/min	R31	AP2 026	AP2 042
4000 PSI / 280 BAR W/ 3/8" ID	9 gpm	34 l/min	R31	AP2 029	AP2 042
	10 gpm	38 l/min	R31	AP2 029	AP2 047
	11-12 gpm	42-45 l/min	R31	AP2 029	AP2 052